

SCHEMA DI MONTAGGIO di Coppelle in CLS PER TIRANTERIA METALLICA

INDICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE


Installare le coppelle accoppiate intorno al tirante con giunzioni sfalsate;
Rivestire le coppelle con gusci in lamiera zincata calandrata ed asolata, fornita a corredo;
Mantenere il tutto in posizione mediante, a seconda della preferenza:
a) chiusura con filo in acciaio Ø 1,5 mm,
b) chiusura mediante viti autofilettanti

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POSA CERTIFICATE

OVE ESISTONO APPENDINI O CORPI ILLUMINANTI SOSPESI NON RIMOSSI:

Qualora si presentino questi problemi:

- 1) intervenire mediante taglio della lamiera esterna con normali cesoie da lamiera,
- 2) realizzazione de incisione all'interno della coppella mediante seghetto da ferro,
- 3) tamponamento del tutto con fibra minerale
- 4) richiusura della lamiera onde racchiudere il tutto nel guscio.



COPPELLA ISOL CLS

